

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

IMÁGENES DEL PARQUE	NOMBRE DEL PARQUE	LOCALIDAD	FECHA
	Santa Rita III Sector	Puente Aranda	06/06/19

### 2. PARQUES ADECUADOS

ENTORNOS	ADECUACIÓN (%)2019		Percepción de la población 2018	
	Residencial	Estado de la poda o corte	20%	Zonas verdes
Colegios (Benjamín Herrera y San Bernardo)	Iluminación	10%	Aseo	60%
	Mobiliario	10%	Iluminación	N.A.
			Mobiliario	40%
			Seguridad	90%

### 3. PARQUES HABITADOS

### 4. PARQUES SOSTENIBLES

HABITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO	SOSTENIBILIDAD DEL PARQUE
<b>Entidades</b> Alcaldía Local, programa vivir bien, sentirse bien. IDR, Colegios. PPP	<b>Actores</b> Grupos de personas mayores, de carácter formal institucional, los colegios.
<b>Aspectos negativos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deterioro en el mobiliario</li> <li>Falta apropiación por parte de la comunidad del parque</li> </ul>	<b>Estrategias para la sostenibilidad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El parque necesita mantenimiento para que las personas disfruten más</li> <li>Llamar a las organizaciones y escuchar sus propuestas.</li> </ul>
<b>Aspectos positivos</b> La comunidad aprende que el parque es positivo, la actividad física y recreación son incluyentes.	<b>Estrategias para la memoria social</b> Recoger las del parque y crear una pagina de la localidad.